

art: CH100350

## Montage instructies / Assembly instructions / Montageanleitungen / instructions de montage:



### Montage instructies

- Kabels voorbereiden, schoonmaken en opschuren
- Strip de draden en verbind met de connectoren
- Controleer de elektrische verbindingen
- Draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
- Open alu-verpakking. Na het openen van de aluminium-omverpakking het harspakket direct verwerken.
- Verwijder de klembegel van de harsverpakking
- Meng de hars intensief gedurende 2 minuten
- Componenten ook uit de hoeken verwijderen.
- Na het mengen moet de hars egaal van kleur zijn.
- Open de verpakking in de hoek met een schaar of mes
- Hars in de kabeldoos gieten
- De kabelmof kan na het sluiten worden ingegraven en kan direct onder spanning worden gezet 1kV
- De resterende gemengde hars mag na uitharding via het huisvuil afgevoerd worden



### Montageanleitungen

- Kabel reinigen und mit Schmirgelpapier anrauen
- Adern abisolieren und mit geeigneten Klemmen verbinden
- Elektrische Verbindungen überprüfen
- Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
- Alu-Schutzbeutel öffnen. Verarbeiten Sie die Harzverpackung sofort nach dem Öffnen der Aluminium-Umverpackung.
- Trennsteg vom Mischbeutel Entfernen
- Das Harz muss 2 Minuten lang intensiv gemischt werden
- Entfernen Sie auch Komponenten aus den Ecken.
- Nach dem Mischen sollte das Harz eine einheitliche Farbe haben.
- Öffnen Sie den Beutel mit einer Schere
- Harz in die Anschlussdose gießen
- Die Kabelverbindung ist sofort betriebsbereit und Spannung kann zugeschaltet werden 1kV
- Die Verpackung mit ausgehärteten Harzresten kann mit dem Hausmüll entsorgt werden



### Assembly instructions


- Clean and sand cables
- Strip the wires and connect
- Check the electrical connections
- Wear gloves, safety goggles and protective clothing
- Open alu-bag. Process the resin package immediately after opening the aluminum outer packaging.
- Remove the divider from the resin bag
- Mix the resin intensively for 2 minutes
- Also remove components from the corners.
- After mixing, the resin should be uniform in color.
- Open the package with scissors
- Pour resin in the junction box.
- The cable joint can be buried immediately after closing and is ready to be powered up 1kV
- The mixed resin residue can be disposed of as household waste.



### Instructions de montage

- Nettoyer et dépolir les cables
- Dénuder les fils et connectez
- Vérifiez les raccordements électriques
- Porter des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- Ouvrir alu-emballage. Traitez l'emballage en résine immédiatement après avoir ouvert l'emballage extérieur en aluminium.
- Retirer le séparateur du sachet
- Mélanger intensive la résine pendant 2 minutes.
- Retirez également les composants des coins.
- Après mélange, la résine doit être de couleur uniforme.
- Ouvrez le paquet avec des ciseaux.
- Verser la résine dans la boîte de jonction.
- Le boîte de jonction peut être directement mise en terre et peut directement être mise sous tension 1kV
- Le sac avec résidus de résine mélangés peut tout être éliminé avec les ordures ménagères.

Aanbevolen verwerkingstemperatuur / Recommended processing temperature /  
Empfohlene Verarbeitungstemperatur / Température de traitement recommandée  
0°C +35°C



Complete universele ondergrondse kabelmof






Komplette universelle Erdkabelverbindung



All-in-one universal underground cable joint



Manchon de câble souterrain universel complet



CONEXHOLLAND.NL